



NISSAN X-Trail: funzionamento al minimo irregolare, potenza del motore ridotta, codici di guasto: P1121 e P1122

Scheda tecnica

Costruttore	NISSAN
Modello	X-Trail
Motore	Tutti i modelli
Anno di costruzione	2007 – 2014
Problema	Riduzione della potenza del motore Funzionamento al minimo irregolare Codici di guasto: P1121, P1122

ⓘ Avviso importante per la sicurezza

Funzionamento al minimo irregolare e riduzione della potenza del motore

Per i veicoli succitati, viene reclamato il seguente problema.<shy /> <shy /> Dopo l'avviamento del veicolo, si nota un funzionamento al minimo irregolare, il regime del motore sale e scende a brevi intervalli e non rimane costante. Inoltre, la potenza del motore viene ridotta e nella centralina possono essere memorizzati i seguenti codici di guasto: P1121, P1122.<shy /> <shy /> La causa diagnosticata è un corpo farfallato difettoso. Per risolvere il problema procedere come segue:<shy /> Sostituire il corpo farfallato difettoso con uno nuovo secondo le specifiche del costruttore.<shy /> <shy /> Eseguire quindi un'interrogazione dei codici di guasto e un giro di prova per verificare l'intervento di riparazione.

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del

documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.