

Nissan X-Trail - Ventilatore centrifugo dell'abitacolo non funzionante | HELLA

Nissan

X-Trail (T30)

Anni di costruzione: 2003-2010

Motore: diesel

Ventilatore centrifugo dell'abitacolo non funzionante

Se nei veicoli succitati il ventilatore centrifugo dell'abitacolo non funziona o funziona solo parzialmente, ciò può essere dovuto a un difetto del regolatore elettronico del ventilatore.

Un regolatore difettoso può compromettere il funzionamento di alcune o di tutte le velocità del ventilatore. Occorre innanzitutto controllare i fusibili. Il regolatore si trova nel vano piedi del passeggero e si smonta facilmente rimuovendo 2 viti. Con l'ausilio di uno schema elettrico e di un multimetro è possibile controllare l'alimentazione elettrica del regolatore in corrispondenza del suo connettore a 3 poli.

Se nel corpo esterno in plastica sono riconoscibili dei segni di surriscaldamento (come si osserva nell'immagine), ciò può indicare un difetto del regolatore.

