

# **OPEL Ampera - Cavo di carica della batteria deformato | HELLA**

**OPEL**

**Ampera**

**Motore: 1,4i 16V ibrido**

**Anno di costruzione: 2012**

**Numero di telaio: ...CU105113–...CU128385**

## **Cavo di carica della batteria deformato**

Nei veicoli succitati può accadere che un cavo di carica della batteria difettoso si surriscaldi, si deformi e si fonda.

A causa di questo problema la batteria non viene più caricata o viene caricata solo in modo insufficiente.

### **Nota:**

Prima di eseguire lavori su componenti ad alta tensione (AT), è assolutamente necessario assicurarsi che sia stata tolta la tensione all'intero impianto elettrico di bordo. Tali lavori possono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato, esperto in particolare in interventi su sistemi AT a sicurezza intrinseca di autoveicoli.

Istruzioni per la riparazione:

Verificare che la batteria, i collegamenti e il cavo di carica non siano danneggiati ed eventualmente sostituirli.

Presso il costruttore del veicolo è possibile reperire un cavo di carica modificato.

Codice OE: 23 453 436