

OPEL Ampera - Lo sportello di ricarica della batteria non si apre | HELLA

OPEL

Ampera

Anni di costruzione: 2012-2013

Lo sportello di ricarica della batteria non si apre

Nei veicoli succitati può succedere che lo sportello di ricarica della batteria (figura 1) risulti bloccato.

In questo caso la spia del motore si accende e nella centralina viene visualizzato il codice di guasto DTC P0CD2 (sportello di ricarica della batteria non aperto).

La causa di questo problema può essere rintracciata in un difetto della guarnizione in gomma (figura 2) dello sportello di ricarica.

La guarnizione in gomma (figura 2) può incastrarsi nell'apertura (figura 3) o congelarsi a basse temperature.

Per risolvere questo problema procedere come segue:

- Aprire lo sportello con cautela servendosi di un cuneo in plastica (figura 4).
- Spalmare dell'olio speciale (codice articolo del costruttore del veicolo: 93165293) sulla superficie interna ed esterna (come evidenziato in figura 5) della guarnizione in gomma.
- Eliminare il codice di guasto per mezzo di un dispositivo diagnostico (ad esempio mega macs 56 di Hella Gutmann).

Se necessario, ripetere la procedura descritta sopra.



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5