

Opel Astra J: Codice di guasto: P0520, P0521, P0522, P0523 | HELLA

Opel Astra J

Anno di costruzione: 2009-2015

Motore: LBS/A20DTH / LBX/A20DTJ / LBY/A20DTR

La spia di allarme dell'olio motore si illumina

Codice di guasto: P0520, P0521, P0522, P0523

Sensore/interruttore della pressione dell'olio motore

Circuito di commutazione difettoso...

Se si rileva il difetto succitato, esso può essere dovuto a un errore nella valutazione del segnale da parte della centralina del motore.

Per escludere ulteriori cause di guasto, è necessario eseguire dapprima un controllo degli elementi periferici (alimentazione elettrica, livello dell'olio motore, sensore, ecc.).

Se non si riscontrano difetti in questi ambiti e tutti i valori misurati corrispondono a quelli prescritti, è necessario compiere un aggiornamento del software della centralina del motore.

L'aggiornamento può essere effettuato, ad esempio, tramite macsRemote Services o con un dispositivo di diagnostica compatibile con Pass thru della serie MegaMacS e un accesso registrato al portale online del costruttore del veicolo.

Se non è disponibile un'attrezzatura adeguata, rivolgersi a un'officina convenzionata autorizzata.

Avviso importante per la sicurezza

Le informazioni tecniche e i suggerimenti pratici riportati di seguito sono stati redatti da HELLA per offrire un'assistenza professionale alle officine. I dati forniti su questo sito web dovrebbero essere utilizzati esclusivamente da personale tecnico specializzato.

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.