



Opel Insignia - Comportamento in accelerazione non idoneo sotto carico

Scheda tecnica

Costruttore	Opel
Modello	Insignia A
Motore	1,6i 16V
Codice motore	A16 LET
Anno di costruzione	2009 – 2013
VIN	91008178 - C1056226
Problema	Comportamento in accelerazione non idoneo sotto carico

Avviso importante per la sicurezza

Comportamento non idoneo in fase di accelerazione, ma nessun codice di errore memorizzato

Se viene rilevato il difetto di cui sopra, potrebbe essere dovuto a un errore software della centralina del motore. Se nel corso della ricerca guasti e della diagnosi della centralina non è possibile individuare altri difetti come causa, è necessario verificare sul sito

se è disponibile un aggiornamento del software della centralina.

L'aggiornamento del software può essere effettuato, ad esempio, tramite Hella-Gutmann macsRemote Services o un dispositivo diagnostico della serie mega macs compatibile con PassThru. Inoltre è necessario un accesso registrato al portale online della casa automobilistica. Se non è disponibile un'attrezzatura adeguata, rivolgersi a un'officina convenzionata autorizzata.

NOTA

Il difetto è riscontrabile anche in altri modelli con motori simili.

Osservare sempre a questo riguardo le istruzioni di riparazione fornite dal costruttore del veicolo!

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, in modo completo o parziale, sono consentiti esclusivamente previa nostra espressa autorizzazione scritta e citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la progettazione. Tutti i diritti riservati.