

# **Opel Insignia - Potenza del motore insufficiente / La velocità massima non viene raggiunta | HELLA**

**Opel**

**Insignia**

**Model Year: 2011 - 2012**

**Con motore: A28NER / A28NET**

**Con cambio automatico: AF40**

## **Potenza del motore insufficiente / La velocità massima non viene raggiunta**

Su questi veicoli un software motore non ottimamente adattato può far sì che il veicolo non raggiunga la velocità massima. È possibile che il cliente segnali anche dei problemi legati alla potenza del motore.

Sono interessati i suddetti veicoli dal n. di telaio: B1000001

Il costruttore del veicolo ha già riconosciuto il problema e offre come rimedio un software modificato.

Da febbraio 2012 il nuovo software viene montato in fabbrica sui veicoli nuovi.

In caso di problemi rivolgetevi a un concessionario Opel.