



Peugeot Boxer - Messaggio di avvertimento: "Non è più possibile avviare il motore dopo 100 km" + codice errore P20EE

Scheda tecnica	
Costruttore	Peugeot
Modello	Boxer III
Motore	2.0 HDi / 2.2 HDi (con Euro 6.2)
Anno di costruzione	01.09.2019 - 11.05.2021
Problema	La spia di controllo del motore / la spia di controllo SCR si accende
Codice di guasto	P20EE

 **Avviso importante per la sicurezza**

Difetto SCR: la spia AdBlue si accende e il codice di errore P20EE viene memorizzato

Nei veicoli sopra citati, la spia del motore o dell'SCR può accendersi improvvisamente durante la marcia. Il messaggio di avvertimento viene visualizzato sullo strumento combinato: "Non è più possibile avviare il motore dopo 100 km". Allo stesso tempo, il codice di errore P20EE (trattamento dei gas di scarico SCR) viene memorizzato nella centralina del motore.

Ciò può essere dovuto a un eventuale problema del software.

Per escludere altre cause, prima di un aggiornamento del software è necessario controllare tutti i componenti elettrici e meccanici del sistema, compresa l'alimentazione di tensione.

L'aggiornamento del software può essere effettuato, ad esempio, tramite Hella-Gutmann macsRemote Services o un dispositivo di diagnostica compatibile con Pass thru della serie MegaMacs. Inoltre è necessario un accesso registrato al portale online della casa automobilistica. Se non è disponibile un'attrezzatura adeguata, rivolgersi a un'officina convenzionata autorizzata.

Potrebbero interessarvi anche

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, in modo completo o parziale, sono consentiti esclusivamente previa nostra espressa autorizzazione scritta e citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la progettazione. Tutti i diritti riservati.