



Porsche Macan (95B) – Ticchettii nell'abitacolo

Scheda tecnica

Costruttore	Porsche
Modello	Macan (95B)
Motore	Tutti i modelli
Anno di costruzione	2014 – 02/2016
Problema	Ticchettii nell'abitacolo

Avviso importante per la sicurezza

Ticchettii provenienti dalla zona del montante A o del quadro degli strumenti

Se nei veicoli di cui sopra si verificano rumori non specifici nella zona del montante A o del quadro degli strumenti, questi possono essere causati dai paracolpi del cofano.

<shy /> Per ovviare a questo problema, i paracolpi del cofano devono essere sostituiti con una versione modificata:

<shy /> Paracolpi destro/sinistro: 95B.863.238A / 95B.863.237A

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.