

Range Rover IV / Sport - Il dispositivo di traino del rimorchio non si gira né verso l'esterno né verso l'interno | HELLA

Land Rover

Range Rover IV (LG)

Anni di costruzione: 2013-2017 VIN (da 100000 a 298588)

Range Rover Sport (LW)

Anni di costruzione: 2014 VIN (da 300695 a 396029)

2016 VIN (da 555165 a 657961)

Il dispositivo di traino del rimorchio non si gira né verso l'esterno né verso l'interno

Se si rileva il problema succitato, esso può essere dovuto a un difetto della centralina del dispositivo di traino orientabile elettricamente.

ISTRUZIONI DI RIPARAZIONE:

Per escludere altre possibili cause di guasto, è necessario eseguire un controllo visivo dell'area circostante il dispositivo di traino al fine di rilevare ulteriori danni e, se necessario, ripararli.

Se non vengono riscontrati ulteriori danni, si deve sostituire la centralina.

- Codice OE della centralina: VPLGT0215

Successivamente deve essere effettuato un giro di prova per verificare l'efficacia dell'intervento di riparazione.

NOTA:

Questi lavori devono essere eseguiti esclusivamente da un'officina specializzata autorizzata, osservando le istruzioni di riparazione e manutenzione fornite dal costruttore del veicolo.

Attenzione: veicolo elettrico

Componenti ad alta tensione. Rischio di lesioni e infortuni (scosse elettriche)