

Renault Clio - Gli anabbaglianti non funzionano | HELLA

Renault

Clio 2, 1,5D dCi

Motore: K9K 704

Data di costruzione: 2001 - 2006

Gli anabbaglianti non funzionano

Contatto difettoso del relè

Se su questi veicoli gli anabbaglianti si guastano, la causa può essere un posizionamento difettoso del relè anabbaglianti nello zoccolo ad innesto. Poiché il relè si trova sotto il cassetto portaoggetti del vano piedi del passeggero, è possibile che il problema sia dovuto ad un contatto con i piedi del passeggero. In questo caso controllare la posizione, la condizione di fissaggio e il contatto del relè

e eventualmente ripristinarli. A questo riguardo

si consiglia di fissare il relè al relativo zoccolo con un collarino per cavi.