

Renault Espace IV - Il controllo della velocità di crociera non mantiene la velocità di crociera specificata | HELLA

Renault

Espace IV

Motore: 2.0 Turbo

Codice motore: F4Rt tutti i modelli

Anno di costruzione: 2006 - 2010

Il controllo della velocità di crociera non mantiene la velocità di crociera specificata

Se viene rilevato il problema di cui sopra, una delle possibili cause può essere un software difettoso (centralina motore).

Dopo aver programmato il sistema di controllo della velocità di crociera alla velocità di crociera desiderata, questa non viene mantenuta permanentemente mentre il veicolo è in movimento.

Istruzioni di riparazione

Al fine di escludere altre possibili cause di malfunzionamenti, è necessario eseguire prove di sistema elettriche e meccaniche (secondo le specifiche del costruttore del veicolo), nonché una richiesta di codici di guasto utilizzando un dispositivo diagnostico adeguato.

Se non vengono diagnosticati errori e nella centralina motore non sono memorizzati codici di errore, è necessario un aggiornamento software della centralina motore.

In seguito deve essere effettuato un giro di prova per verificare l'intervento di riparazione.

NOTA

Si prega di notare in questo contesto che questi lavori devono essere eseguiti solo da un'officina specializzata autorizzata e che le istruzioni per la riparazione e la manutenzione del costruttore del veicolo devono essere rispettate!