



# Seat Altea - Infiltrazione d'acqua negli indicatori di direzione laterali

## Scheda tecnica

|                     |  |
|---------------------|--|
| Costruttore         | Seat   |
| Modello             | Altea  |
| Motore              | Tutti i modelli  |
| Anno di costruzione | A partire dal 2010   |
| Nota                | Versione con indicatore di direzione laterale (alogeno)      |
| Problema            | Infiltrazione d'acqua negli indicatori di direzione laterali |

## Avviso importante per la sicurezza

# Seat Altea - Infiltrazione d'acqua dovuta a un'eccessiva formazione di condensa

Il difetto di cui sopra può essere causato da un'eccessiva formazione di condensa negli indicatori di direzione laterali.

Il difetto di cui sopra può essere causato da un'eccessiva formazione di condensa negli indicatori di direzione laterali.

**<strong>In questo caso procedere come segue:</strong>** • Controllare che l'indicatore non sia danneggiato; sostituire l'indicatore se danneggiato</shy /> • Posizionare correttamente l'O-Ring sul portalamppada.</shy /> • Al termine assicurarsi che l'indicatore di direzione laterale sia montato correttamente</strong>.

 **NOTA**

Questo problema può interessare anche altri modelli del costruttore della stessa versione.

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.