



Seat Arona: vibrazioni dalla parte anteriore in fase di accelerazione

Scheda tecnica

Costruttore	Seat
Modello	Arona
Motore	Tutti i modelli
Anno di costruzione	2017 – 2021
Problema	Vibrazioni nella parte anteriore in fase di accelerazione

Avviso importante per la sicurezza

Vibrazioni nelle parti anteriori in fase di accelerazione

Per i veicoli succitati, viene reclamato il seguente problema. Durante la fase di accelerazione del veicolo, è possibile che si verifichino vibrazioni e battiti in testa nella zona dell'asse motore (anteriore).

La causa diagnosticata è un albero di trasmissione difettoso sul lato sinistro del veicolo. Per risolvere il problema procedere come segue: Sostituire l'albero di trasmissione difettoso con uno nuovo (n. articolo 2Q0 407 271 CA) secondo le istruzioni del costruttore.

Se necessario, ripetere la misura sul lato destro. In seguito, deve essere effettuato un giro di prova per verificare l'intervento di riparazione.

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni

schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.