

Seat Ibiza - Malfunzionamento degli specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente | HELLA

Seat Ibiza, Cordoba

Model Year: 2008

Malfunzionamento degli specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente

Su alcuni di questi veicoli dotati di specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente è possibile che le funzioni del comando dello specchietto retrovisore esterno non vengano eseguite correttamente.

Nota:

Una possibile causa del malfunzionamento è il relè del comando dello specchietto retrovisore esterno. Sui veicoli interessati, sostituire il relè del comando dello specchietto retrovisore esterno.

Il costruttore del veicolo ha già riconosciuto il problema. Nel quadro di un'azione di Service, i veicoli vengono controllati e, se necessario, si sostituisce il relè.

Questo significa che, per diversi motivi, non è stato ancora possibile controllare o modificare tutti i veicoli.

Tenete conto di questo bollettino in caso di segnalazioni relative al malfunzionamento degli specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente.

Avviso importante per la sicurezza

Le informazioni tecniche e i suggerimenti pratici riportati di seguito sono stati redatti da HELLA per offrire un'assistenza professionale alle officine. I dati forniti su questo sito web dovrebbero essere utilizzati esclusivamente da personale tecnico specializzato.

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.