



Subaru XV: rumori rimbombanti provenienti dalla parte posteriore del veicolo

Scheda tecnica

Costruttore	Subaru
Modello	XV
Anno di costruzione	Dal 2017
Motore	Tutti i modelli
Problema	Rumori rimbombanti provenienti dalla parte posteriore del veicolo

Avviso importante per la sicurezza

Subaru XV: rumori rimbombanti provenienti dalla parte posteriore del veicolo

Se si sentono rumori forti e rimbombanti provenienti dalla parte posteriore del veicolo, la causa potrebbe essere un cuscinetto della ruota posteriore difettoso.

I cuscinetti della ruota posteriore potrebbero essere stati danneggiati durante il montaggio da un malfunzionamento costruttivo dei freni della ruota posteriore.

Per ovviare a questo problema, oltre ai nuovi mozzi delle ruote, è necessario montare delle piastre di supporto modificate (figura) per il freno della ruota posteriore.

Durante il montaggio, rispettare le specifiche del costruttore del veicolo.



La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.