



Suzuki Swift (A2L): l'ESP emette rumori all'avviamento

Scheda tecnica

Costruttore	Suzuki
Modello	Swift (A2L)
Anno di costruzione	2017 - Tutti i modelli senza sistema di assistenza alla frenata di emergenza
Problema	L'ESP emette rumori all'avviamento

Avviso importante per la sicurezza

Sulla Suzuki Swift all'avviamento è possibile che l'unità idraulica ESP produca un rumore

Sui veicoli illustrati sopra, è possibile che l'unità idraulica ESP produca un rumore all'avviamento. Ciò può essere dovuto a un problema al software.

Per trovare un rimedio, occorre innanzitutto escludere tutte le altre possibili cause di malfunzionamento mediante test meccanici ed elettrici del sistema. Si consiglia inoltre di leggere la memoria guasti. Se non vengono rilevati errori, è necessario aggiornare la centralina ESP. A tal fine, può essere vantaggioso rivolgersi a un'officina autorizzata del costruttore.

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.