

Toyota RAV 4 - Cicalino della cintura di sicurezza | HELLA

Toyota RAV 4

Data di costruzione: da 2006 a 2009

Cicalino della cintura di sicurezza

Spira della cintura di sicurezza

Se su questi veicoli viene segnalato che

- con sedile passeggero libero -
- sedile passeggero non occupato -

la spira della cintura di sicurezza e il cicalino di sicurezza si attivano, una possibile causa è l'eccessiva sensibilità del sensore di riconoscimento sedile occupato del sedile passeggero.

Nota sul provvedimento preventivo:

- Montare un sensore di riconoscimento sedile occupato del sedile passeggero modificato.

Ricambio (ET):

- Sensore di riconoscimento sedile occupato – veicolo con guida a destra:

- 1 pezzo: cod. ET: 71052-42061

- Sensore di riconoscimento sedile occupato – veicolo con guida a sinistra:

- 1 pezzo: cod. ET: 71051-42041

Avviso importante per la sicurezza

Le informazioni tecniche e i suggerimenti pratici riportati di seguito sono stati redatti da HELLA per offrire un'assistenza professionale alle officine. I dati forniti su questo sito web dovrebbero essere utilizzati esclusivamente da personale tecnico specializzato.

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.