



Volkswagen e-Golf 7: il liquido lavavetri del lunotto continua a scorrere

Scheda tecnica

Costruttore	Volkswagen
Modello	e-Golf VII
Motore	Tutti i modelli con impianto tergilavaggio del lunotto
Anno di costruzione	fino al 2015
Problema	Lunotto: il liquido lavavetri continua a scorrere

Avviso importante per la sicurezza

Il liquido tergivetri non smette di scorrere

Per i veicoli succitati, viene reclamato il seguente problema. <shy /> <shy /> Se è stato azionato l'impianto tergilavaggio del lunotto, dopo il processo di spruzzatura il liquido lavavetri continua a scorrere dall'ugello. La causa diagnosticata è un ugello di lavaggio difettoso dell'impianto tergilavaggio del lunotto. <shy /> <shy /> Per risolvere il problema procedere come segue: Sostituire l'ugello di lavaggio difettoso con un ugello di lavaggio dotato di valvola di non ritorno secondo le specifiche del costruttore. In seguito, deve essere effettuata una prova di funzionamento dell'intervento di riparazione.

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.