



VOLVO XC 40 II - Sostituzione del filtro antipolline/filtro dell'abitacolo

Scheda tecnica	
Costruttore	Volvo
Modello	XC 40
Motore	B4 2,0 16V
Codice motore	B 420 T6
Anno di costruzione	Dal 2019
Problema	Sostituzione del filtro antipolline/filtro dell'abitacolo
Componenti Hella da sostituire	8ZC 366 122-331 / 8ZC 366 122-101

Importante avvertenza di sicurezza

Istruzioni per la riparazione del filtro antipolline/filtro dell'abitacolo


Per la sostituzione del filtro antipolline/filtro dell'abitacolo nel veicolo sopra indicato occorre procedere come segue.



- Aprire il vano portaoggetti (1) e allentare le cinghie di fissaggio (2) per potere abbassare il coperchio del vano portaoggetti.
- Sbloccando i perni di arresto (3) è possibile rimuovere il coperchio (4) per sganciare il dispositivo di bloccaggio (5). Così è possibile aprire il coperchio (6).


A questo punto rimuovere il filtro (7) e, dopo aver eventualmente pulito l'alloggiamento del filtro, sostituirlo con il nuovo componente. Prestare attenzione alla direzione del flusso e al corretto posizionamento del filtro.

i Nota

Tenere presente che i codici dei ricambi indicati possono essere compatibili anche con altri modelli. Verificare pertanto l'abbinamento del veicolo.







7