

Volvo XC 90 II - Regolazione della temperatura del climatizzatore | HELLA

Volvo

XC 90 II (256)

Model Year: 2016-2017

Regolazione della temperatura del climatizzatore

Indicatore di temperatura esterna difettoso

Nei veicoli succitati può succedere che il display dell'abitacolo visualizzi una temperatura esterna errata. Questo fatto può compromettere anche la corretta regolazione dell'impianto di climatizzazione. Tale problema può essere dovuto a un difetto del sensore dello specchietto retrovisore esterno.

Per rimediare a questo inconveniente è necessario sostituire il sensore di temperatura esterna (nella calotta dello specchietto retrovisore esterno destro) con una variante modificata.

Possono essere interessati i veicoli con n. di telaio simili:

00000561 - 0143824 e 0042202 - 0143824