

VW Caddy - Forti rumori provenienti dal vano motore | HELLA

VW

Caddy

Anni di costruzione: 2010-2015

Motore: CBZB

Forti rumori provenienti dal vano motore

Se si odono forti stridii provenire dal vano motore, la causa può essere rintracciata in un malfunzionamento della pompa ad alta pressione.

In questo caso la rumorosità può essere dovuta a un difetto del software della centralina del motore.

Rimedio:

Per escludere altre eventuali cause di guasto, è necessario eseguire dapprima un controllo degli elementi periferici (pompa ad alta pressione ecc.) del sistema. Se non si riscontrano difetti in questi ambiti, occorre eseguire un aggiornamento del software della centralina del motore.

In questo caso si consiglia di rivolgersi a un'officina specializzata autorizzata.