

VW Passat - Malfunzionamenti del motore | HELLA

VW

Passat

Data di costruzione 2004 e 2005

1.6 e 2.0 FSI

Malfunzionamenti della centralina motore

Sui veicoli con motore FSI è possibile che dell'acqua penetri nella centralina motore a causa di una sigillatura insufficiente. I malfunzionamenti della centralina motore che ne derivano possono portare a un guasto totale (il veicolo rimane fermo). I dispositivi interessati devono essere controllati e, se necessario, sostituiti.

Il costruttore del veicolo è già intervenuto sul problema. Nel quadro di un'azione di Service, i veicoli vengono controllati e, se necessario, si sostituiscono le centraline motore.

Ovviamente, per diversi motivi, non è stato ancora possibile controllare o modificare tutti i veicoli.

Tenete conto di questo bollettino in caso di segnalazioni relative a malfunzionamenti della centralina motore.