



VW T6: perdita di potenza e motore in modalità di emergenza

Scheda tecnica

Costruttore	Volkswagen
Modello	Transporter T6
Motore	2,0 TDI
Anno di costruzione	2015 – 2019
Problema	Motore in funzione di emergenza

① Avviso importante per la sicurezza

Calo di potenza, motore in modalità d'emergenza

Nei veicoli sopra indicati, il motore può entrare in modalità d'emergenza. La spia del motore e/o la spia di preriscaldo candelette si accendono. Allo stesso tempo, si osserva una perdita di potenza del motore. I codici di guasto P062B e 20EE possono essere memorizzati nella memoria guasti.

Per risolvere questo problema, è necessario controllare tutti i componenti elettrici e meccanici del sistema, compresa l'alimentazione di tensione. Se non viene rilevato alcun guasto, potrebbe essere necessario un aggiornamento del software per risolvere il problema.

L'aggiornamento del software può essere effettuato, ad esempio, tramite [Hella Gutmann macsRemote Services](#) o un [dispositivo di diagnostica compatibile con Pass thru della serie MegaMacs](#). Inoltre, è necessario un accesso registrato al portale online della casa automobilistica. Se non è disponibile un'attrezzatura adeguata, rivolgersi a un'officina convenzionata autorizzata.

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni

schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.