



Volkswagen Transporter T6 - Rumore a basse temperature esterne

Scheda tecnica

Costruttore	Volkswagen
Modello	Transporter T6
Motore	Diesel da 2,0 litri
Codice motore	CXEB/CXFA/CXHA/CXGA/CXGB/CXGC/CXHB
Anno di costruzione	2015 – 2017
Problema	Rumore a basse temperature esterne

Avviso importante per la sicurezza

Rumore quando il motore è freddo e la temperatura esterna è bassa

Nei veicoli sopra indicati, quando il motore è freddo e la temperatura esterna è bassa, possono verificarsi rumori sferraglianti non specifici. Il rumore scompare alla normale temperatura di esercizio.<shy /> Ciò può essere dovuto a un volano a doppia massa difettoso.

Per escludere altre cause, controllare le sospensioni del motore e del cambio e altri componenti (che potrebbero provocare il rumore). Inoltre, è necessario leggere la memoria codici errore della centralina del motore. <shy /> Se non viene rilevato alcun errore, è necessario eseguire un aggiornamento del software della centralina del motore. I valori caratteristici modificati possono contribuire a garantire che i rumori non si verifichino più.

È sempre consigliabile rivolgersi a un'officina VW.

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.