



Volkswagen Transporter - Codice errore P062B e accensione della spia motore o di preriscaldo candelette

Scheda tecnica

Costruttore	Volkswagen
Modello	Transporter T6
Motore	Diesel da 2,0 litri
Anno di costruzione	2015 – 2019
Problema	Calo di potenza / motore in modalità d'emergenza

Avviso importante per la sicurezza

La spia del motore o di preriscaldo delle candelette si accende / calo di potenza / funzionamento di emergenza

I seguenti errori o messaggi di errore possono verificarsi nei veicoli sopra indicati:

- La spia del motore si accende
- La spia di preriscaldo candelette si accende
- Notevole riduzione della potenza del motore
- Motore in funzione di emergenza
- Codice errore P062B memorizzato nella centralina motore

Per rimediare, è necessario controllare tutti i componenti del sistema, la batteria e la tensione di bordo. Inoltre, le memorie di errore devono essere lette/cancellate. Se non si ottiene il risultato desiderato, è possibile eseguire un aggiornamento del software della centralina del motore per eliminare il problema. Si consiglia di rivolgersi a un'officina VW.

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.