

Toyota Auris - Funzionalità ridotta a causa del meccanismo di regolazione del sedile | HELLA

Toyota Auris

Tutti i modelli con azionamento meccanico del freno a mano

Produzione: Gran Bretagna, Turchia

Anni di costruzione: fino al 2007

Funzionalità ridotta a causa del meccanismo di regolazione del sedile

Se nei modelli di veicoli succitati il sedile del guidatore viene spinto fino alla sua posizione finale, ciò può ridurre la funzionalità della leva del freno a mano.

Causa

Questo problema può essere dovuto a una corsa di azionamento troppo lunga o a una regolazione di base difettosa del meccanismo del freno a mano.

Rimedio

Si consiglia di adottare la seguente regolazione di base: