

# **Alfa Romeo 147 (937) - Comportamiento demasiado sensible del Programa de Estabilidad Electrónica (ESP) | HELLA**

**Alfa Romeo**

**147 (937)**

**Todos los modelos**

**VIN 3327094-3354034**

**VIN 5213889-5234805**

**Comportamiento demasiado sensible del Programa de Estabilidad Electrónica (ESP)**

**Se enciende el testigo luminoso del ESP de manera esporádica**

Si se observa que el sistema ESP se acciona antes de tiempo, puede deberse a un fallo en la valoración del software de la unidad de control.

**En este caso deberá comprobarse en primer lugar el suministro de tensión y los elementos periféricos del sistema ABS/ESP. Si los resultados de las comprobaciones se corresponden con los valores prescritos, deberá sustituirse la unidad de control del ABS/ESP.**