

# Audi - Bobina de encendido defectuosa | HELLA

**Audi**

**Diferentes modelos**

**Año de fabricación: 2001 - 2007**

**Bobina de encendido defectuosa**

Se detecta que en los vehículos arriba mencionados se enciende el testigo luminoso de control de gases de escape.

Además, el motor puede dar tirones durante la conducción y puede funcionar de modo irregular.

En este caso, la problemática descrita se debe a una bobina de encendido defectuosa.

En un taller autorizado se podrá comprobar la bobina de encendido de los vehículos afectados y podrá sustituirse por una nueva.

Esta tarea deberá quedar documentada en el cuaderno de servicio.

Código de motor de los vehículos afectados:

**strong>u>1.8I TMPI:/u>/strong>**