

BMW i3 (I01) - Recepción de radio con interferencias | HELLA

BMW

i3 (I01)

Fecha de fabricación: 2013

Recepción de radio con interferencias

En este caso de reparación, el cliente se queja de que la recepción de radio falla completamente o presenta interferencias.

Búsqueda de fallos:

Al consultar el código de averías utilizando un equipo de diagnóstico adecuado resultó que no se había almacenado ningún código de error.

Si se observa más de cerca la unidad de antena del techo, se observa que la varilla de la antena está dañada (agrietada o se ha roto la varilla roscada), lo que podría provocar el problema mencionado anteriormente.

Solución:

- Desmonte la varilla de la antena
- Compruebe que la rosca de la varilla de la antena (ver foto) y la rosca de la unidad de antena del techo no estén dañadas y repárelas o sustitúyalas en caso necesario.
- Monte la nueva varilla de la antena
- Compruebe el funcionamiento de la radio



¡Componentes de alta tensión, existe peligro de accidente y de lesiones (descarga eléctrica)!

img src="[ioID]FD52A93DEAE5405198C100C5F0BF8F87/bi_es_car_body_bmw_i3_antennenstab_gebrochen001.jpg" alt="" class="img-responsive withoutBorder" />

Important safety notice

The following technical information and tips for practical use have been set up by HELLA in order to offer professional support to automotive workshops in their daily work. The information available here on this website is only to be used by appropriately trained specialist staff.

The reprinting, distribution, reproduction, exploitation in any form and disclosure of the contents of this document, even in part, is prohibited without our express written approval and indication of the source. The schematic illustrations, figures and descriptions are for explanation and presentation of the document text and cannot be used as a basis for installation or design. All rights reserved.