

BMW Serie 1 (E81/82/87/88) - Ruidos al conectar el aire acondicionado | HELLA

BMW

Serie 1 (E81/82/87/88)

Año de fabricación: 2007 - 2008

Motor: N43 B16A/AA

Ruidos al conectar el aire acondicionado

En los vehículos arriba mencionados pueden producirse ruidos al encender el aire acondicionado si la cantidad de refrigerante no es la correcta.

Estos ruidos o zumbidos pueden deberse a un llenado excesivo o demasiado escaso del sistema de climatización.

El hecho de que tiemble el volante durante la conducción, con un nº de revoluciones del motor de entre 900 y 1100 (con el aire acondicionado encendido), también puede considerarse un dato que nos indique que la cantidad de refrigerante no es correcta.

Para solucionar este problema deberá purgarse el refrigerante y deberá llenarse de nuevo el sistema con la cantidad de refrigerante prescrita por el fabricante.

Es posible que esta información también pueda utilizarse en vehículos fabricados en otros años y con otros tipos de motor.