



BMW X3: movimientos involuntarios del volante

Hoja de datos	
Fabricante	BMW
Modelo de vehículo	X3
Motor	Todos
Año de fabricación	06/2023 hasta 11/2025
Síntoma	Movimientos involuntarios del volante
Se recomienda la herramienta HGS	mega macs X , macsRemote Services

Indicación de seguridad importante

Movimientos involuntarios del volante sin intervención activa del conductor

En el modelo de vehículo mencionado anteriormente, puede ocurrir que, debido a un error de software en el sistema de dirección, se produzcan movimientos involuntarios del volante. Los movimientos del volante se producen sin intervención activa del conductor y deben considerarse relevantes para la seguridad.

El problema ya ha sido reconocido por el fabricante del vehículo y se soluciona en el marco de una campaña de mantenimiento mediante una actualización del software. Esto implica actualizar el software de las unidades de control afectadas a la última versión. La ejecución de la medida queda documentada en el sistema del fabricante.

Si llegan vehículos con la reclamación relativa a movimientos involuntarios del volante al taller, comprueba si ya se ha llevado a cabo la acción correspondiente. Es posible que hasta el momento no todos los vehículos afectados hayan sido actualizados. Para ello, contacta al fabricante del vehículo o a un taller autorizado por el fabricante en caso necesario.

Una vez subsanada la causa de la avería, borre la memoria de averías y, a continuación, realice un recorrido de prueba.

 Nota

¡A este respecto, siempre deberán tenerse en cuenta las indicaciones de reparación y de mantenimiento del fabricante del vehículo!