

# **Dacia Sandero - Fallo en el testigo luminoso de control del ABS | HELLA**

**Dacia**

**Sandero**

**Año de fabricación: de mayo a noviembre 2008**

**Failure of the ABS warning lamp**



Un problema en el tablero de instrumentos puede provocar que no se indique el fallo en el sistema del ABS. Incluso en el proceso de autocomprobación tras conectar el encendido es posible que no se encienda la lámpara de control del ABS (ver imagen).