

Ford C-Max - Los eyectores de lavado se sobrecalientan | HELLA

Ford

C-Max

Fecha de fabricación: 01/2007 – 09/2010

Los eyectores de lavado se sobrecalientan

En el vehículo arriba mencionado puede producirse un sobrecalentamiento de los eyectores de lavado.

Debido a que los elementos calefactores no están bien aislados ha podido entrar agua o sal en los eyectores de lavado.

A menudo, esta circunstancia produce corrosión o un exceso de calor en dichos eyectores. También podrían formarse olores desagradables o podría producirse incluso humo.

Los vehículos afectados podrán conseguir eyectores de lavado nuevos y mejorados (con un fusible integrado) en un taller especializado.

El fabricante del vehículo es consciente de esta problemática y ya ha informado a los propietarios de los vehículos afectados. Sin embargo, por diversos motivos es de suponer que no se hayan revisado ni reparado todos los vehículos.

Important safety note

Technical information and practical tips have been compiled by HELLA in order to provide professional support to vehicle workshops in their day-to-day work. The information provided on this website is intended for use by suitably qualified personnel only.

Reprinting, distribution, reproduction, exploitation in any form or disclosure of the contents of this document, even in part, is prohibited without our express, written approval and indication of the source. The schematic illustrations, pictures and descriptions serve only for the purposes of explanation and representation of the instructions and cannot be used as a basis for installation or assembly work. All rights reserved.