

Ford Modelo: B-Max - Se enciende el testigo luminoso del ABS | HELLA

Ford

Modelo: B-Max 1,6 8V TDI

Fecha de fabricación: a partir de 2012

Todos los modelos con ABS/ESP

Se enciende el testigo luminoso del ABS

Código de avería: C1288

Presostato: Falla el circuito eléctrico

Si se detectara el código de avería arriba mencionado y se encendiera el testigo luminoso del ABS, podría deberse a un fallo en el sensor de presión de los frenos.

Un error en la valoración de la señal podría interpretarse como un registro incorrecto en la unidad de control.

Como no puede realizarse una medición en el propio sensor, en este caso deberá comprobarse en primer lugar el suministro de tensión y los elementos periféricos del sistema ABS.

Si los valores medidos se corresponden con los valores nominales, deberá sustituirse el sensor de presión.

Instrucciones de reparación

El sensor de presión va integrado en la unidad hidráulica ABS.

Si está dañado, deberá sustituirse toda la unidad hidráulica ABS.