

# **HONDA Jazz II (GD) - Fallan los faros principales | HELLA**

**HONDA**

**Jazz II (GD)**

**Fecha de fabricación: 2002 - 2008**

## **Fallan los faros principales**

En los vehículos arriba mencionados pueden producirse fallos en el contacto de los faros principales, lo que provocaría un mal funcionamiento de los mismos.

El revestimiento de los pins eléctricos (unión entre el interruptor de la luz y el enchufe del cable) de la luz de cruce puede desgastarse con el tiempo. Esta circunstancia provoca fallos en el contacto (resistencia de transmisión/contactos fundidos), lo que podría producir un fallo en la iluminación.

Para solucionar este problema deberán comprobarse los enchufes y los cables y, en caso necesario, deberán sustituirse/repararse. Además, también deberá comprobarse que el interruptor funciona correctamente y que no presenta ningún daño.