



# Hyundai Tucson: luz de advertencia del capó sin función

## Hoja de datos

Fabricante	Hyundai
Modelo de vehículo	Tucson III
Motor	Todos los modelos
Año de fabricación	2015 - 2020
Síntoma	Luz de advertencia del capó defectuosa

## ⓘ Indicación de seguridad importante

## La luz de advertencia del capó no funciona

Cuando el capó está abierto, aparece un mensaje en el cuadro de instrumentos en forma de testigo luminoso de advertencia.<sup>shy /></sup> En los vehículos mencionados, esta función puede fallar o el testigo de advertencia permanece apagado.

Si se pueden descartar otras causas (por ejemplo, el contacto del enclavamiento del capó) como causa de la avería, es posible solucionar la situación actualizando el software de la unidad de control del cuadro de instrumentos. Es aconsejable ponerse en contacto al respecto con un concesionario de Hyundai.

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, explotación de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento, parcial o completo, con nuestra autorización expresa por escrito e indicando las fuentes. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.