

# **KIA Sorento - No se acciona la luz de freno del remolque cuando frena el vehículo tractor | HELLA**

**KIA**

**Sorento**

**Fecha de fabricación: 03/2015 – 05/2016**

**Con sistema de regulación adaptativa de la velocidad**

**No se acciona la luz de freno del remolque cuando frena el vehículo tractor**

Si se detecta la problemática arriba mencionada relacionada con el sistema activo de regulación adaptativa de la velocidad (Tempomat), puede deberse a un fallo en el módulo de control del remolque.

Nota:

Esta problemática sólo se detecta al frenar de manera automática mediante el sistema de regulación adaptativa de la velocidad. ¡Si el conductor frena el vehículo de manera manual (mediante el pedal del freno), no se produce este fallo en el funcionamiento!

En las circunstancias arriba descritas no pueden accionarse las luces de freno del remolque debido a un fallo en el software del módulo de control del remolque.

Solución:

Sustituir el módulo de control del remolque por un modelo br /> mejorado siguiendo las indicaciones del fabricante. En este caso deberá dirigirse a un taller autorizado.

El fabricante del vehículo es consciente de esta problemática y ya ha informado a los propietarios de los vehículos afectados. Sin embargo, por diversos motivos es de suponer que no se hayan revisado ni reparado todos los vehículos.