

Land Rover Freelander 2 - Falla el interruptor de contacto (capó) | HELLA

Land Rover

Freelander 2

Fecha fabricación: 06/2015

Falla el interruptor de contacto (capó)

En los vehículos arriba mencionados aparece en el tablero de instrumentos el aviso de que el capó no está cerrado correctamente. Además, también es posible que al cerrar el vehículo se oiga una señal de aviso, o incluso que se accione y se oiga la bocina del sistema antirrobo.

La causa de la problemática descrita es un fallo en el interruptor de contacto de la cerradura del capó.

Solución:

Renovar la cerradura del capó.

- N° Equipo Original: LR065340