

Mazda 6 - Fallo en el funcionamiento del compresor | HELLA

Mazda

6 (GG/GY)

Fabricados entre 2002 y 2008

Motor: 2,0 Di

Fallo en el funcionamiento del compresor

Si en los vehículos arriba mencionados se detecta un mal funcionamiento del compresor, deberá comprobarse el suministro de tensión del embrague electromagnético.

El cable eléctrico del suministro de tensión (+) del embrague electromagnético llega hasta el compresor a través de la zona del bloque motor.

En la carcasa del conector (imagen) puede haberse producido corrosión debida a la entrada de agua. Este hecho podría provocar un mal contacto o una caída de la tensión.

Para solucionar este problema deberá sustituirse la unión eléctrica dañada.

