

Mazda Modelo 5 - El motor se para | HELLA

Mazda

Modelo 5

Fabricados entre 2005 y 2010

Motor 2,0 diésel (turbo RF) 105 KW

El motor se para

Si el cliente percibe el fallo arriba mencionado, podría deberse a la válvula de regulación de la presión del combustible. Además, también podría detectarse que el motor pierde potencia y que en frío no arranca correctamente. En este caso deberá sustituirse dicha válvula de regulación (ver imagen 1). Puede adquirirse con el nº de artículo 294009-0120. La válvula va colocada en la parte trasera de la bomba de alta presión (ver imagen 2).



Imagen 1



Imagen 2