

# **Mitsubishi Grandis - Fallo en el interruptor de la luz de freno | HELLA**

**Mitsubishi**

**Grandis**

**Fecha de fabricación: 02/2004 – 03/2008**

**Motor: 2,0 16V Di-D / 2,4i 16V**

## **Fallo en el interruptor de la luz de freno**

Si en el vehículo arriba mencionado se enciende el testigo luminoso del TSC (control de tracción) y/o del ASC (control activo de seguridad), puede deberse a un fallo en el interruptor de la luz de freno.

Debido a un aislamiento incorrecto de silicona puede haber entrado humedad en el interruptor de la luz de freno.

Al haber entrado humedad puede producirse una avería o un fallo en el funcionamiento del interruptor de la luz de freno.

El fabricante del vehículo es consciente de esta problemática y ya ha tomado las medidas pertinentes.

En un taller especializado podrá comprobarse el interruptor de la luz de freno y podrá sustituirse por uno modificado.