



Nissan Navara (D40) - Pérdida constante de refrigerante

Hoja de datos

Fabricante	Nissan
Modelo de vehículo	Navara (D40)
Año de fabricación	2010-2016
Síntoma	Pérdida constante de refrigerante

ⓘ Indicación de seguridad importante

Causas de una pérdida constante de refrigerante en el Nissan Navara

Si se observa una pérdida constante de refrigerante en los vehículos mencionados, el motivo pueden ser grietas en la culata del cilindro.

La culata del cilindro debe ser revisada por un taller especializado (reparación de motores) respecto a microfisuras en la zona de las bujías

Antes de desmontar o sustituir la culata del cilindro deben descartarse todas las demás posibles causas (falta de estanqueidad, junta de la culata).

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, uso de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento o de una parte del mismo, tras obtener nuestra autorización expresa por escrito e indicando la fuente. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.