



# Nissan X-Trail (T32) - Código de avería P1489 y se enciende el testigo luminoso de control del motor

## Hoja de datos

Fabricante	Nissan
Modelo de vehículo	X-Trail (T32)
Motor	1,6 Diésel
Año de fabricación	2014 - 2018
Síntoma	Código de avería P1489   Se enciende el testigo luminoso de control del motor

## ⓘ Indicación de seguridad importante

## Un error del software de la unidad de control del motor del Nissan X-Trail hace que se encienda el testigo luminoso de control del motor

Un error del software de la unidad de control del motor puede hacer que se encienda repentinamente el testigo luminoso de control del motor durante la conducción y que el código de avería P1489 se almacene en la unidad de control.

El error puede corregirse mediante una actualización del software. Previamente deben excluirse las fuentes de error eléctricas y mecánicas. Es recomendable ponerse en contacto con un taller Nissan.

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, uso de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento o de una parte del mismo, tras obtener nuestra autorización

expresa por escrito e indicando la fuente. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.