

Opel Astra J - Código de avería: P0520, P0521, P0522, P0523 | HELLA

Opel

Astra J

Año de fabricación: 2009-2015

Motor: LBS/A20DTH / LBX/A20DTJ / LBY/A20DTR

Se enciende el testigo luminoso de aviso del aceite del motor

Código de avería: P0520, P0521, P0522, P0523

Sensor/Interruptor de presión del aceite del motor

Fallo en el circuito...

Si se detecta el fallo arriba mencionado, esto puede deberse a que la unidad de control del motor valora incorrectamente las señales.

Para descartar otras posibles causas del fallo deben comprobarse en primer lugar todos los elementos periféricos (suministro de tensión, nivel de aceite del motor, sensor, etc.).

Si no se detecta ningún fallo y todos los valores medidos coinciden con los valores prescritos, será necesario realizar una actualización del software de la unidad de control del motor.

La actualización puede llevarse a cabo, por ejemplo, a través de macsRemote Services o con un equipo de diagnóstico compatible con pass-thru de la serie Mega Macs y

un acceso registrado al portal en línea del fabricante del vehículo.

Si no dispone del equipo correspondiente, póngase en contacto con un taller autorizado.

Indicación de seguridad importante

La información técnica y los consejos prácticos han sido elaborados por HELLA con el fin de ayudar de forma profesional a los talleres de vehículos en su trabajo diario. La información facilitada en esta página web está pensada solamente para personal debidamente cualificado y con formación específica. Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, uso de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento o de una parte del mismo, tras obtener nuestra autorización expresa por escrito e indicando la fuente. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o de reconstrucción. Todos los derechos reservados.