

Opel Corsa B - El motor da tirones cuando el vehículo está en marcha, el ralentí funciona de manera irregular | HELLA

Opel

Opel Corsa B

Código motor: X12XE (de 1997 a 2000)

El motor da tirones cuando el vehículo está en marcha, el ralentí funciona de manera irregular.

Si se detecta el fallo arriba mencionado, puede deberse a un fallo en la regulación del ralentí o en su regulador (ver imagen 2).

Pueden apreciarse las siguientes irregularidades:

- El número de revoluciones por minuto es constante (+/- 100 r.p.m.).
- El motor da tirones en punto muerto.
- El motor no acelera correctamente.
- El motor da tirones al soltar el pedal del acelerador.

En algunos casos puede encenderse el testigo luminoso de control del motor (imagen 1) y puede registrarse el código de avería P0505 (imagen 3.).



Fehlercode-Übersicht

Fehlercode: P0505

Leerlaufregler

- Funktion fehlerhaft.

Fehlercode: P0505

Leerlaufregler

- Funktion fehlerhaft.

Indicación de seguridad importante

La información técnica y los consejos prácticos han sido elaborados por HELLA con el fin de ayudar de forma profesional a los talleres de vehículos en su trabajo diario. La información facilitada en esta página web está pensada solamente para personal debidamente cualificado y con formación específica. Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, uso de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento o de una parte del mismo, tras obtener nuestra autorización expresa por escrito e indicando la fuente. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o de reconstrucción. Todos los derechos reservados.