

Opel Insignia - Se enciende el testigo luminoso de control del motor | HELLA

Opel

Insignia

Fecha de fabricación: 2010 - 2011

Se enciende el testigo luminoso de control del motor

Códigos de avería: C1221, C1222, C1223, C1224

Cuyo significado es: Sensores de ángulo de giro señal de entrada igual a 0.

Si se unen estos códigos de avería con la problemática descrita, se llega a la conclusión de que puede deberse a un fallo en el software de la unidad de control.

Siguiendo instrucciones del fabricante, este problema puede solucionarse reprogramando la unidad de control del motor con un software modificado y mejorado.

La actualización del software puede llevarse a cabo en un concesionario o taller autorizado.