

# **Opel Zafira B - No se puede calibrar el sensor de giro del volante | HELLA**

**Opel**

**Zafira B , CDTI**

**Motor: Z19 DTH**

**Año de fabricación: desde 2005**

Todos los modelos con programa electrónico de estabilidad (ESP)

## **No se puede calibrar el sensor de giro del volante**

Si en los vehículos arriba mencionados no se puede llevar a cabo una calibración del sensor de giro del volante con el aparato de diagnosis, se recomienda actuar de la siguiente manera.

- Desembornar la batería
- Esperar 5 minutos
- Desmontar el volante
- Ajustar el sensor de giro del volante (posición media)
- Montar el volante
- Conectar la batería

A continuación, con la ayuda de un aparato de diagnosis, realizar de nuevo la calibración.

A este respecto tenga en cuenta las indicaciones de montaje y desmontaje que prescriba el fabricante del vehículo, así como las disposiciones de seguridad a la hora de manipularlos sistemas del airbag.