

Peugeot 307 / 308 / Expert - Fallo en el funcionamiento de la iluminación | HELLA

Peugeot

307 / 308 / Expert

Fecha de fabricación: 11/2006 – 03/2008

Fallo en el funcionamiento de la iluminación

No se detecta la posición del interruptor de la luz

En los vehículos arriba mencionados puede suceder que, en circunstancias concretas, la electrónica de control no sea capaz de reconocer la posición del interruptor de la luz. En tal caso, la iluminación del vehículo no se conecta debido a un fallo localizado en el software.

Instrucciones de reparación

El fabricante del vehículo es consciente de esta problemática y ya ha informado a los propietarios de los vehículos afectados.

En un taller especializado puede realizarse una actualización del software de los vehículos en cuestión para solucionar la problemática descrita.

Sin embargo, por diversos motivos es de suponer que en determinados casos no se hayan revisado ni reparado todos los vehículos.