

# **Peugeot 307 - El motor da tirones al acelerar | HELLA**

**Peugeot 307**

**1,6 HDI FAP**

**Código motor: 9HZ (DV6TED4)**

**Fecha de fabricación: 2004 - 2005**

**El motor da tirones al acelerar**

**El vehículo pasa a funcionar en modo de emergencia**

**Código de avería: P1113 Sistema de alta presión del combustible**

**"La presión es muy baja"**

Si en el vehículo arriba mencionado se percibe que el motor da fuertes tirones a partir de 3000 rpm y si al mismo tiempo aparece el código de avería P1113 en la memoria de averías, puede deberse a que el filtro del combustible esté obstruido.

Si la regulación diésel electrónica no suministra suficiente combustible, se produce en el sistema una caída de la presión, algo que es detectado por los sensores electrónicos. En una diagnosis, el fallo registrado en la unidad de control se debe por regla general a los siguientes motivos:



## Instrucciones de reparación

Antes de empezar a sustituir algunos componentes deberá realizarse en primer lugar una comprobación del sistema de suministro de combustible.

Recomendamos proceder de la siguiente manera:

## **Important safety notice**

The following technical information and tips for practical use have been set up by HELLA in order to offer professional support to automotive workshops in their daily work. The information available here on this website is only to be used by appropriately trained specialist staff.

The reprinting, distribution, reproduction, exploitation in any form and disclosure of the contents of this document, even in part, is prohibited without our express written approval and indication of the source. The schematic illustrations, figures and descriptions are for explanation and presentation of the document text and cannot be used as a basis for installation or design. All rights reserved.